



**Vážení zákazníci,**

Rádi bychom Vám poskytli následující informaci.

**• OZNÁMENÍ**

Startování motoru ROTAX MAX bez namontovaného bubínku spojky vede k trvalému poškození ramen odstředivého závaží spojky, jak je zobrazeno na snímku.

Toto poškození není možné opravit a musí být vyměněn disk spojky, aby byla obnovena normální funkce odstředivé spojky.

Jelikož jsou tato poškození způsobena nesprávnou údržbou/opravou odstředivé spojky, nejsou náklady na výměnu disku spojky kryty normální reklamací výrobce.



Viz. "Příručka pro montáž & provoz", která je dodávána spolu s motokárovým motorem ROTAX MAX pro zajištění správného způsobu údržby/opravy.

Děkujeme za pozornost.

MS KART s.r.o.