



SERVICE CENTER/DEALER INFO

2011 07 18

NOVÝ PÍSTNÍ KROUŽEK 215548 pro všechny motory ROTAX

Vážení,

rádi bychom Vás informovali, že jsme zavedli na trh nový pístní kroužek (215 548), který nahradí stávající pístní kroužek (215 547).

Nový pístní kroužek má upravený tvar, což snižuje riziko poruchy pístního kroužku a zlepšuje utěsnění oběžné plochy, což zamezuje stopám (proužkům) po působení pístního kroužku ve válci.



Označení:

Nový pístní kroužek je označen ROTAX 215 548 (viz. obrázek).

ROTAX MAX Challenge:

Specifikace nového pístního kroužku 215 548 již byla přidána (prostřednictvím bulletinu) k Technickým předpisům ROTAX MAX Challenge a je tudíž legální pro použití v závodech RMC.

S pozdravem,

BRP - Powertrain