



**ROTAX**  
NEW AGE KARTING


**BRP**

**CUSTOMER INFO** 2011 11 08

**KAMPAŇ NA VÝMĚNU CÍVKY ZAPALOVÁNÍ 265571  
(cívka s prodlouženým kabelem)  
VŠECHNY TŘÍDY ROTAX 125 MAX**

**Vážení zákazníci,**

bohužel jsme zaznamenali, že na trhu kolují četné fámy týkající se cívky zapalování s "prodlouženým kabelem" č. 265571.



Abychom tuto situaci napravili, rozhodlo se vedení BRP-Powertrain, že cívka zapalování s prodlouženým kabelem již nebude platná v rámci předpisů 2012 pro ROTAX MAX Challenge (platných od 1. ledna 2012) pro všechny třídy (125 Micro MAX, 125 Mini MAX, 125 Junior MAX a 125 MAX).

Jako podporu pro zákazníky, kteří mají cívku zapalování s prodlouženým kabelem, nabízí BRP-Powertrain výměnnou kampaň pro tento typ cívek.

V časovém rozmezí od 1. prosince 2011 do 30. dubna 2012 mohou zákazníci vrátit cívky zapalování (označené na plášti číslem "265 571") svému servisnímu centru/dýlerovi ROTAX, který mu ji **zdarma** vymění za novou.

**POZOR:** cívka 265 578 neobsahuje koncovku svíčky !

Časové rozmezí: od 1. prosince 2011 do 30. dubna 2012.  
Podmínky: výměna ZDARMA

S pozdravem,  
BRP-Powertrain