

Č. 05/2015

PRYŽOVÉ DORAZY PRO ZAPALOVACÍ CÍVKU

02. 12. 2015


Vážení,

rádi bychom Vás informovali o technické změně upevnění zapalovací cívky. Na základě našich zkušeností jsme zjistili, že by mohly vibrace motoru způsobit prasknutí cívky. Abyste tento případ vyloučili, doporučujeme Vám, abyste použili pryžový tlumič (**660 520**) místo imbusového šroubu (**241 930**).

Od data výroby v březnu 2015 bude upraven počet pryžových tlumičů a také pojistných matek a podložek.

Z toho důvodu také měníme seznamy náhradních dílů, pokyny pro instalaci a příručku obsluhy. Dříve, než to zveřejníme na našem webu, bude následovat INFO.

Technické předpisy RMC 2015 budou brzy aktualizovány ve formě bulletinu.



| | | | |
|---|---------|------------------|----|
| ① | 666 825 | zapalovací cívka | 1x |
| ② | 660 520 | pryžový tlumič | 1x |
| ③ | 244 211 | podložka | 2x |
| ④ | 842 040 | pojistná matka | 2x |

S pozdravem,

BRP-POWERTRAIN GMBH & CO KG



i.A. Florian Nöhammer
Poprodejní servis