



## Vážení zákazníci,


rádi bychom Vám poskytli následující informaci.

koncem roku 2005 byla změněna kalibrace karburátoru (kvůli zlepšení volnoběhu a reakce karburátoru) následujícím způsobem:

Vnější volnoběžná tryska, vel. 30 →	60
Vnitřní volnoběžná tryska, vel. 30 →	60
Plováky 5,2 gr. →	3,6 gr.
Současně byla změněna i vložka karburátoru z 12.5 →	8.5

(viz. přiložený obrázek).

Číslo 12.5 nebo 8.5 je označením pro velikost otvoru obtoku za difuzorem (viz. šipky).



Protože obě dvě vložky karburátoru (12.5 a 8.5) byli původně dodávány s motorem, jsou obě vložky legální pro použití v ROTAX MAX Challenge.

Karburátor ze současné sériové výroby je vybaven vložkou 8.5. Abychom vyhověli narůstající poptávce po karburátorech s vložkou 12.5, rozhodli jsme se nabídnout sadu vložky pro karburátor, aby byla umožněna výměna vložky karburátoru 8.5 na vložku 12.5.

## Sada vložky karburátoru 12.5

Číslo dílu ROTAX: 281 820

### ■ Upozornění:

Výměna sady vložky karburátoru smí být prováděna pouze vyškoleným servisním centrem/dýlerem Rotax.

Děkujeme za pozornost.

MS KART s.r.o.

