


VYLEPŠENÉ UPEVNĚNÍ VRTULKY 125 MAX, 125 MAX DD2

2012-09-26

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o zavedení nového, vylepšeného kolíku vrtulky hřídele vodní pumpy pro všechny motory 125 MAX a 125 MAX DD2.



Výhody:

Ve srovnání s předchozím modelem zajišťuje nový pružný kolík větší pnutí v kombinaci s vylepšeným designem. Nový design snižuje riziko uvolnění kolíku během chodu motoru.

Číslo dílů a dostupnost

Zavedení do sériové výroby (motory a kompletní hřídel vodní pumpy) bude průběžné. Jako náhradní díl bude kolík k dispozici okamžitě – obj. č. 229200. Doporučujeme všem, aby hřídel vodní pumpy ve svém motoru vybavili novým pružným kolíkem a předešli tak riziku uvolnění kolíku a následného přehřátí motoru !

S pozdravem,
BRP-Powertrain GmbH & Co KG