



## **OCELOVÁ VATA DO TLUMIVKY Č. 297 983 (sada)**

2012 04 05

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o následující technické změně.

Abychom zajistili správnou funkčnost ocelové izolační vaty č. 297 983, změnili jsme složení sady a přidali k ní 1 x sponu (20-32) č. 951 880 jakož i upravené znění montážního návodu (s datem 2012-02-07).

**Ocelové izolační vaty č. 297 983 dodávané od 2. dubna 2012 mají takto pozměněný obsah.**

V buletinu č. 01-2012 (s datem 27. 2. 2012) k Technickým předpisům pro ROTAX MAX Challenge (<http://www.maxchallenge-rotax.com/regulations/technical.html>) je použití ocelové izolační vaty č. 297 983 uvedeno jako povolená alternativa pro motory konfigurací 125 Mini MAX, 125 Junior MAX, 125 MAX a 125 MAX DD2. Ocelová izolační vata musí být namontována tak, jak je uvedeno v návodu pro montáž s datem 2012-02-07.

### **297 983, doporučená prodejní cena 2012**

Přestože je sada č. 297 983 od tohoto okamžiku již včetně spony č. 951 880, cena pro rok 2012 zůstává nezměněná.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem,

BRP-Powertrain GmbH & Co KG