



2012 05 21

## KONTROLNÍ OPRACOVÁNÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ

Vážení distributoři,

na základě posledních práv vyplývajících záručního servisu jsme zaznamenali drobné odchylky na odlitkách klikové skříně, které jsou způsobeny nedostatky při odlévání. Z tohoto důvodu Vás chceme informovat o zavedení nového kontrolního opracování v oblasti klikové skříně. Toto kontrolní opracování zajistí správnou a konstantní vzdálenost mezi klikovou hřídelí a klikovou skříní.



### ROTAX MAX CHALLENGE:

CNC opracované klikové skříně jsou samozřejmě legální pro použití v závodech RMC. Informujte, prosím, náležitým způsobem Vaše servisní centra, dýlery a technické komisaře.

Děkujeme za Vaši podporu.

S pozdravem,

iV Meier Wolfgang  
Manager After Sales Service

iA Chloupek Martin  
After Sales Service