

PŘÍRUBA VÝFUKU / SVORNÍK

Vážení distributoři,

tímto bychom vás chtěli seznámit s technickými změnami zavedenými do ROTAX 125 MAX DD2, 125 MAX, 125 Junior MAX.

Příruba výfuku č. 273970 bude nahrazena **přírubou výfuku č. 273971**.

Příruba výfuku č. 273970



Příruba výfuku č. 273971



Kvůli problémům s praskáním výfuku jsme změnilí vnější průměr příruby výfuku ze 44,8mm na 45,3mm, abychom se vyhnuli vibracím z výfuku. Díky menší vůli mezi těmito dvěma díly (výfuk / příruba výfuku), nebude výfuk tak moc vibrovat a následně se zamezí praskání výfuku. Na nové přírubě výfuku naleznete rovněž identifikační značku (viz. obrázek výše, označeno červeně).

Příruba výfuku č. 273971 bude skladem koncem srpna. Nově montované motory budou od konce srpna již vybaveny novou přírubou výfuku č. 273971.

Svorník č. 941145 bude nahrazen **svorníkem č. 441350**.



S tímto novým typem (svorník typu power valve) nemůžete svorník namontovat do špatné polohy, protože obě strany závitu svorníku jsou stejně dlouhé (15mm).

Svorník č. 441350 je na skladě. Počínaje motorem se sériovým číslem: 8346513 budou již všechny další motory vybaveny svorníkem č. 441350.

Tyto díly jsou samozřejmě legální pro závody ROTAX MAX CHALLENGE. Informujte o tom prosím Vaše technické komisaře.

S pozdravem,

BRP-ROTAX