

## TLUMIČ SÁNÍ / PŘÍRUBA KARBURÁTORU

**Vážení,**

chtěli bychom Vás tímto seznámit s technickou změnou zavedenou do tříd ROTAX 125 MAX DD2 a 125 MAX.

Trubka tlumiče sání č. 225030 je nahrazena trubkou tlumiče sání č. 225041.  
Příruba karburátoru č. 225040 je nahrazena přírubou karburátoru č. 225031.

Vemte prosím na vědomí, že jsme tyto díly: 225030 → 225041 a 225040 → 225031 museli změnit kvůli selhání systému.

Museli jsme změnit dodavatele trubek tlumiče sání č. 225030 a přírub karburátoru č. 225040 a z toho důvodu jsme rovněž museli změnit čísla těchto dílů. Bohužel systém vyměnil tato dvě čísla a v našem katalogu náhr. dílů ROTAX 125 MAX DD2 a 125 MAX (edice 03.2008 a 02.2008) je chyba.

Používejte prosím pro další objednávky náš aktualizovaný katalog (125 MAX a 125 MAX DD2) edice 05.2008.

Nové díly, trubka tlumiče sání č. 225041 a příruba karburátoru č. 225031, mají zcela shodnou funkčnost i výkon jako měli staré verze těchto dílů.

Číslo dílu rovněž najdete vyznačené přímo na dílech (viz. obrázky níže)

**Příruba karburátoru  
225031**



**Trubka tlumiče sání 225041**



Trubka tlumiče sání č. 225041 i příruba karburátoru č. 225031 jsou již v prodeji.

Nově dodávané motory budou mít již trubku tlumiče sání č. 225041 a přírubu karburátoru č. 225031.

Tyto položky jsou samozřejmě legální pro závody ROTAX MOJO MAX CHALLENGE.

S pozdravem,

BRP-ROTAX