



# OBĚŽNÍK ČÍSLO 35-2008

**ROTAX**  
NEW AGE KARTING



## NOVÁ ODSTŘEDIVÁ SPOJKA MAX / DD2 A VYVAŽOVACÍ KOLA



6



| Pozice | množství | Kat. Č. BRP-Rotax | Popis                                  | Doporučená maloobch. cena 2008 za jednotku v CZK bez DPH | Cena včetně DPH |
|--------|----------|-------------------|--|--|-----------------|
| 1      | 1        | 434 840           | Ozubené kolo startéru                  | 1.913,-  | 2.277,-         |
| 2      | 1        | 659 902           | Spojka (výška 11,6 mm)                 | 1.658,-  | 1.973,-         |
| 3      | 3        | 840 036           | Šroub M6x12                            | 8,-  | 9,50            |
| 4      | 1        | 659 930           | Bubínek spojky                         | 639,-  | 760,-           |
| 5      | 2        | 234 436           | Vyvažovací ozubené kolo                | 482,-  | 574,-           |
| 6      | 1        | 281 720           | Sada spojky 125 MAX (pozice 1+2+3+4+5) | 5.197,-  | 6.185,-         |
| 7      | 1        | 277 364           | Upevňovací přípravek na ozubená kola   | 378,-  | 450,-           |

### Poznámka:

Nová odstředivá spojka MAX je navržena **pouze** pro 125 Micro MAX, 125 Mini MAX, 125 Junior MAX and 125 MAX. Spojka (pozice 2) běží na sucho (nikoliv v olejové lázni) a má výšku 11,6 mm.

Ozubená kola včetně všech upevňovacích položek pro "spojení ozubená kola - náboj spojky" zůstávají nezměněna.

Nový bubínek spojky vyžaduje nový přípravek (pozice 7) pro upevnění ozubeného kola na bubínek.

Nová odstředivá spojka má sníženou rotující masu (v porovnání se stávající odstředivou spojkou), tudíž se zvýší zatížení na plastových vyvažovacích kolech během zrychlení a zpomalení. Proto **je povinné** používat v kombinaci s novou odstředivou spojkou nová (ocelová) vyvažovací kola (pozice 5).

Všechny další díly zůstávají stejné.

Veškeré motory 125 Micro MAX, 125 Mini MAX, 125 Junior MAX a 125 MAX na trhu mohou být vybaveny novou odstředivou spojkou MAX a vyvažovacími koly.


**Pozor:**

Pro ocelová vyvažovací kola (pozice 5) **je povinné používat olej 100 cm<sup>3</sup> (SAE 30)** pro převodovku vyvažovacího pohonu (**nikoliv 50 cm<sup>3</sup>** jak je uvedeno na víku převodovky).

BRP-Rotax nabízí sadu pro dodatečné vybavení (pozice 6), která zahrnuje všechny díly pro výměnu (pozice 1, 2, 3, 4, 5 a příručku pro montáž odstředivé spojky).

**TECHNICKÝ POPIS - 125 MAX DD2**

Nová odstředivá spojka DD2 se skládá z následujících nových položek:



| Pozice | Množství | Kat. Č. BRP-Rotax | Popis  | Doporučená malob. cena 2008 za jednotku v CZK bez DPH | Cena včetně DPH |
|--------|----------|-------------------|--|---|-----------------|
| 1      | 1        | 434 842           | Ozubené kolo startéru                        | 2.270,-   | 2.702,-         |
| 2      | 1        | 659 900           | Spojka (výška 14,6 mm)                       | 1760,-  | 2.095,-         |
| 3      | 3        | 640 901           | Šroub M6x16                                  | 8,-   | 9,50            |
| 4      |          | 950 815           | O-kroužek                                    | 19,-  | 23,-            |
|        |          | 659 922           | Bubínek spojky s kolečkem 32 zubů            | 1.046,-   | 1.245,-         |
|        |          | 659 923           | Bubínek spojky s kolečkem 33 zubů            | 1.046,-   | 1.245,-         |
|        |          | 659 920           | Bubínek spojky s kolečkem 34 zubů            | 1.046,-   | 1.245,-         |
| 5      | 1        | 659 924           | Bubínek spojky s kolečkem 35 zubů            | 1.046,-   | 1.245,-         |
|        |          | 659 926           | Bubínek spojky s kolečkem 36 zubů            | 1.046,-   | 1.245,-         |
|        |          | 659 927           | Bubínek spojky s kolečkem 37 zubů            | 1.046,-   | 1.245,-         |
|        |          | 659 928           | Bubínek spojky s kolečkem 38 zubů            | 1.046,-   | 1.245,-         |
| 6      | 1        | 635 743           | Vyvažovací ozubené kolo                      | 969,-   | 1.154,-         |
| 7      | 1        | 632 030           | Jehlové ložisko                              | 144,-   | 172,-           |
| 8      | 1        | 281 722           | Sada spojky 25 MAX DD2 (pozice1+2+3+4+5+6+7) | 6.230,-   | 7.414,-         |

**Poznámka:**

Nová odstředivá spojka DD2 je navržena **pouze** pro 125 MAX DD2. Spojka (pozice 2) běží v olejové lázni a má výšku 14,6 mm.

V novém ozubeném kole startéru je integrováno vyvažovací hnací ozubené kolo (pozice 1). Ozubené kolo startéru a vyvažovací hnací ozubené kolo jsou z jednoho kusu.

Nové ozubené kolo startéru (pozice 1) musí být používáno v kombinaci s novým vyvažovacím ozubeným kolem (pozice 6).

Dřívější bubínek spojky s primárním ozubeným kolem je nyní z jednoho kusu → bubínek spojky s hnacím ozubeným kolem (pozice 5). Ve výše uvedené tabulce si prosím zkontrolujte různé dostupné bubínky spojky s hnacími ozubenými koly a nezapoměňte si objednat požadované typy.

Sekundární ozubená kola primárního převodu jsou nezměněna.

Veškeré motory 125 MAX DD2 na trhu mohou být vybaveny novou odstředivou spojkou DD2 a vyvažovacími koly.

BRP-Rotax nabízí sadu pro dodatečné vybavení (pozice 8), která zahrnuje všechny díly pro výměnu (pozice 1, 2, 3, 4, 5 (pouze jedno standardní 35zubů) 6,7 a příručku pro montáž odstředivé spojky).

### **Marketingové – prodejní argumenty**

Nová odstředivá spojka

- byla konstruována pro zvýšení životnosti a pro snížení údržby
- byla konstruována pro snížení nákladů za údržbu
- lze namontovat do všech motorů ROTAX MAX na trhu

### **Program výměny**

Pro podporu výměny spojky ve všech motorech na trhu za novou odstředivou spojkou, BRP-Rotax nabízí po limitovanou dobu sady na výměnu za speciálních podmínek.

#### **Sada na výměnu spojky 125 Junior MAX, 125 MAX, díl č.**

**281 720**

Běžná doporučená maloobchodní cena 2008 (bez DPH):

5.197,- Kč

Běžná doporučená maloobchodní cena 2008 včetně DPH:

6.185,- Kč

#### **Výměnný program = dodatečná sleva 25%, platnost do 30. dubna 2009**

Výměnný program, doporučená maloobchodní cena 2008 (bez DPH):

3.898,-Kč

Výměnný program, doporučená maloobchodní cena 2008 včetně DPH:

4.639,-Kč

#### **Sada na výměnu spojky 125 MAX DD2, díl č.**

**281 722**

Běžná doporučená maloobchodní cena 2008 (bez DPH):

6.230,-Kč

Běžná doporučená maloobchodní cena 2008 včetně DPH:

7.414,-Kč

#### **Výměnný program = dodatečná sleva 25%, platnost do 30. dubna 2009**

Výměnný program, doporučená maloobchodní cena 2008 (bez DPH):

4.673,-Kč

Výměnný program, doporučená maloobchodní cena 2008 včetně DPH:

5.561,-Kč

### **Poznámka:**

Výměnný program neplatí pro náhradní díly na novou odstředivou spojkou, které budou fakturovány za běžné ceny.

### **Dostupnost – náhradní díly**

Sady na výměnu a jednotlivé náhradní díly budou k dostání od 1. poloviny prosince 2008. Je pro nás složité naplánovat prvotní poptávku po výměnných sadách a náhradních dílech na novou odstředivou spojkou a vyvažovací kola, která bude nutná pro zaplnění distribučních kanálů.

Náhradní díly pro stávající odstředivé spojky budou od BRP-Rotax stále k dostání.  
**ROTAX MAX Challenge**

Nová odstředivá spojka a vyvažovací kola budou zahrnuty v nových technických předpisech pro ROTAX MAX Challenge 2009.  
Proto budou tyto díly legální od 1. ledna 2009 (kromě Grand Finále 2008).

**Technická dokumentace**

Katalog náhradních dílů a příručky budou aktualizovány v následujících týdnech.