

MEMBRÁNOVÝ VENTIL KOMPL. & STAHOVÁK

Vážení,



chtěli bychom Vás seznámit s technickou změnou zavedenou do tříd ROTAX 125 MAX DD2, 125 MAX, 125 Junior MAX, 125 Mini MAX a 125 Micro MAX.

Membránový ventil kompletní č. 224387 bude nahrazen **membránovým ventilem kompl. č. 224389**.



Kvůli enormním prodejům membránových ventilů v poslední dekádě skončila živostnost přípravku pro výrobu membránových ventilů.

Špatné ošetření povrchu ovlivnilo také výkon motoru (viz, obr. níže 224387).



To je důvod, proč jsme investovali do nového zařízení, které umožňuje lepší ošetření povrchu (viz, obr. výše 224389).

Kompletní membránový ventil č. 224389 bude k dostání v polovině května. Nově montované motory od poloviny května budou vybaveny novým membránovým ventilem č. 224389.

Kompletní membránový ventil č. 224389 je samozřejmě legální pro závody ROTAX MOJO MAX CHALLENGE.

Informujte o tom prosím Vaše technické komisaře.

Stahovák kompl. č. 276015 bude nahrazen **kompl. stahovákem č. 276016**.

276015



276016



Při stahování kompl. startéru č. 634909 z klikové hřídele pomocí stahováku č. 276015, zničil stahovák č. 276015 závit na čepu klikové křídele na straně spojky při nepoužití krytu 12 mm č. 944230. Mnoho zákazníků nepoužívalo tento kryt 12mm a zničilo tudíž čep klikové hřídele.

Nový stahovák č. 276016 je konstruován tak, že chrání čep klikové hřídele při stahování startéru č. 634909 z klikové hřídele.

Nový stahovák je rovněž konstruován pro další aplikace (nová spojka) a bude používán pro všechny verze 125 MAX a 125 MAX DD2.

Stahovák kompl. č. 276016 bude k dostání koncem června.

S pozdravem,

BRP-ROTAX